

# Rapport Audit Emplacements (Marseille)


Apr 24, 2025

## Contexte :

Nous avons réalisé un audit des 766 stations peintes dans les arrondissements 1 à 8, afin d'évaluer leur état : occupation par d'autres véhicules, présence ou absence de peinture, d'arceaux, travaux éventuels ou emplacement introuvable.

Vous trouverez l'ensemble de nos observations et résultats dans [Google Sheets](#) associé.

[+ Audit Emplacement \(Marseille\)](#)

Analyse des Emplacements	Pourcentage basé sur l'ensemble des emplacements audités	Photos représentatives
<b>145</b> Emplacements Squattés par des voitures	19%	
<b>469</b> Emplacements sans arceau	61%	

<p><b>305</b> Emplacements dégradés</p>	<p>40%</p>	
<p><b>6</b> Emplacements introuvables</p>	<p>1%</p>	
<p><b>12</b> Emplacements sur des travaux</p>	<p>2%</p>	

**262** Emplacement avec  
Arceau

34%

